




# SNA2550 USB


## Installazione Driver su Windows 7

Installare il software dell'SNA2550 versione 3.0 o successiva  
Collegare lo strumento ad una porta USB del PC e collegare l'alimentazione.


Accedere alla schermata di gestione dei dispositivi.  
Da: “Pannello di controllo → Sistema e sicurezza → Sistema”, selezionare “Gestione dispositivi”.




Selezionare il dispositivo: “ELAD 1.23C SNA” nella sezione “Altri Dispositivi”, fare click con il tasto destro e selezionare “Aggiornamento software e driver...”




Nella finestra successiva selezionare la seconda opzione “Cerca il software del driver nel computer”



Selezionare la cartella: C:\Program Files (x86)\SNA2550\driver e fare click su “Avanti”.



Ignorare il messaggio di protezione di Windows e selezionare “Installa il software del driver”



L'installazione del driver è completata

